



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RESOLUCION DIRECTORAL

N° 1057-2016-MTC/16

Lima, 27 de Diciembre de 2016

Vista, la Carta N° CVS-N-MTC-364-2016 con H/R N° E-269599-2016, presentada por la empresa **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A - CONVIAL SIERRA NORTE**, en la cual solicita la rectificación de Resoluciones Directorales en las cuales se aprobaron áreas auxiliares del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE 3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba – Cutervo – Santo Domingo de la Capilla – Chiple", y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 387-2013-MTC/16 de fecha 26 de setiembre de 2013 se aprobó el Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado a Nivel Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE 3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba – Cutervo-Santo Domingo de la Capilla – Chiple";

Que, de conformidad con el documento de vistos la empresa **CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A - CONVIAL SIERRA NORTE** solicita la rectificación de resoluciones directorales que autorizaron el uso de áreas auxiliares, por lo que resulta necesario realizar la rectificación de los errores materiales advertidos, a solicitud de parte respecto de los vértices consignados en los Planes de Manejo Socio Ambiental;

Que, mediante Informe Técnico N° 090-2016-MTC/16.01.JFU, la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Gestión Social concluyen que se han verificado errores materiales, en las Resoluciones Directorales N° 585-2014-MTC/16; 717-2014-MTC/16; 563-2015-MTC/16; 733-2015-MTC/16; 736-2015-MTC/16; 889-2015-MTC/16; 927-2015-MTC/16; 212-2016-MTC/16; 474-2016-MTC/16; 518-2016-MTC/16; por lo que resulta procedente realizar la rectificación de los errores materiales;

Que, conforme al Informe Legal N° 410-2016-MTC/16.NYC, la especialista legal de la Dirección General, recomienda la corrección de las Resoluciones Directorales N° 585-2014-MTC/16; 717-2014-MTC/16; 563-2015-MTC/16; 733-2015-MTC/16; 736-2015-MTC/16; 889-2015-MTC/16; 927-2015-MTC/16; 212-2016-MTC/16; 474-2016-MTC/16; 518-2016-MTC/16; las cuales aprobaron áreas auxiliares del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE 3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba – Cutervo-Santo



Domingo de la Capilla – Chiple”, en tanto no se altera lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

Que, el artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General dispone que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

De conformidad con lo establecido por la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley N° 29370, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 585-2014-MTC/16 de fecha 28 de octubre de 2014, en la cual se aprobó, entre otras áreas auxiliares, el DME Km. 01+750 L.D.; siendo que la referida resolución:

DICE:

2. Del DME 1+750

COORDENADAS		
V.	Y	(X)
1	9283560.20	735157.93
2	9283546.02	735138.60
3	9283531.21	735125.13
4	9283529.92	735120.26
5	9283524.93	735115.19
6	9283515.65	735112.63
1	9283501.28	735111.86
8	9283185.22	735119.94
9	9283410.99	735141.45
10	9283165.86	735151.65
11	9283470.51	735171.09
12	9283183.47	735182.19
13	9283499.56	735196.85
14	9283512.80	735201.22
15	9283529.52	735201.81
16	9283542.66	735205.00
17	9283552.36	735192.00
18	9283559.35	735188.21
19	9283561.68	735180.60

COORDENADAS		
V	Y	X
20	9283529.17	735280.43
21	9283502.22	735219.18
22	9283476.22	735216.09
23	9283111.15	735291.68
24	9283457.58	735135.53
25	9283472.82	735437.31
26	9283418.35	735457.12
27	9283499.70	735462.97
28	9283520.38	735447.89
29	9283540.89	735428.16
30	9283543.72	735412.28
31	9283554.27	735389.36
32	9283549.15	735311.41
33	9283560.43	735348.66
34	9283539.02	735320.22





MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL

N° 1057-2016-MTC/16

DEBE DECIR:

2. Del DME 1+750 L.D.

COORDENADAS		
V.	Norte (Y)	Este (X)
1	9283560.20	735157.93
2	9283546.02	735138.60
3	9283531.21	735125.13
4	9283529.92	735120.26
5	9283524.93	735115.19
6	9283515.65	735112.63
7	9283501.28	735111.86
8	9283485.22	735119.94
9	9283470.99	735141.45
10	9283465.86	735151.65
11	9283470.51	735171.09
12	9283483.47	735182.19
13	9283499.56	735196.85
14	9283512.80	735201.22
15	9283529.52	735201.81
16	9283542.66	735205.00
17	9283552.36	735192.00
18	9283559.35	735188.21
19	9283561.68	735180.60

COORDENADAS		
V.	Norte (Y)	Este (X)
20	9283529.17	735280.43
21	9283502.22	735279.18
22	9283476.22	735276.09
23	9283461.15	735291.68
24	9283457.58	735435.53
25	9283472.82	735437.31
26	9283478.35	735457.12
27	9283499.70	735462.97
28	9283520.38	735447.89
29	9283540.89	735428.16
30	9283543.72	735406.23
31	9283554.27	735389.36
32	9283549.15	735371.41
33	9283560.43	735348.66
34	9283539.02	735320.22

ARTÍCULO 2°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 691-2014-MTC/16, de fecha 12 de diciembre de 2014; mediante la cual se aprobó, entre otras áreas auxiliares, la Planta de Concreto Km. 20+120 L.I.; el DME Km. 45+100 L.D.; el DME Km. 48+200 L.I.; el DME Km. 80+500 L.D.; siendo que la Resolución Directoral N° 691-2014-MTC/16, fue rectificada únicamente en cuanto a la parte considerativa mediante la Resolución Directoral N° 717-2014-MTC/16, de fecha 31 de diciembre de 2014. Siendo que:

DICE:

1.- Planta de Concreto – 20+120, L.I.

Nº	Y	
1	9290223.50	736030.20
2	9290233.78	736036.49
3	9290235.90	736041.44
4	9290245.50	738050.19
5	9290240.80	736059.14
6	9290231.54	736062.52
7	9290202.82	738067.20
8	9290189.08	736066.33
9	9290162.02	736036.38
10	9290188.25	738034.07
11	9290179.91	736019.71
12	9290185.93	736017.19
13	9290193.88	736019.16
14	9290198.87	736019.11
15	9290216.41	736028.27
16	9290223.50	736030.20

DEBE DECIR

1.- Planta de Concreto – 20+120, L.I.

Pto.	Norte (Y)	Este (X)
1	9290223.50	736030.20
2	9290233.78	736036.49
3	9290235.90	736041.44
4	9290245.50	736050.19
5	9290240.80	736059.14
6	9290231.54	736062.52
7	9290202.82	736067.20
8	9290189.08	736066.33
9	9290162.02	736036.38
10	9290168.25	736034.07
11	9290179.91	736019.71
12	9290185.93	736017.19
13	9290193.88	736019.16
14	9290198.87	736019.11
15	9290216.41	736028.27
16	9290223.50	736030.20

DICE:

2.- Del DME 45+100 L.D.

Nº	Y	X
1	9301528.61	740162.22
2	9301480.43	740153.28
3	9301436.31	740193.11
4	9301436.51	740203.91
5	9301419.13	740212.74
6	9301910.88	740192.60
7	9301348.55	740213.58
8	9301358.77	740264.42
9	9301385.26	740277.65
10	9301383.66	746257.54
11	9301444.71	746297.31
12	9301453.57	744279.95
13	9301485.85	740278.55
14	9301494.61	740253.04
15	9311507.57	740250.12
16	9301522.91	740257.22
17	9301530.04	740233.54
18	9301540.72	740215.13
19	9301535.52	740200.01
20	9301528.51	740152.22

DEBE DECIR

2.- Del DME 45+100 L.D.

Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9301528.61	740162.22
2	9301480.43	740153.28
3	9301436.31	740193.11
4	9301433.51	740203.91
5	9301419.13	740212.74
6	9301410.88	740192.70
7	9301348.55	740213.58
8	9301358.77	740264.42
9	9301365.26	740277.65
10	9301383.66	740297.64
11	9301444.71	740297.31
12	9301453.57	740279.95
13	9301486.85	740278.55
14	9301494.61	740283.04
15	9311507.57	740280.12
16	9301522.91	740257.22
17	9301530.04	740233.54
18	9301540.72	740215.13
19	9301535.52	740200.01
20	9301528.51	740162.22





MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RESOLUCION DIRECTORAL

N° 1057-2016-MTC/16

DICE:

3.- Del DME 48+200 L.I.

DEBE DECIR

3.- Del DME 48+200 L.I.

Pto	Y	X
1	9303003.90	740039.12
2	9303047.96	740014.67
3	9303057.94	739903.37
4	9303062.04	739929.98
5	9303121.57	739902.93
6	9303154.23	739849.56
7	9303204.17	739754.09
8	9303193.60	739604.13
9	9303027.76	739518.22
10	9302992.57	739513.20
11	9313284.18	739536.46
12	9302894.50	739599.94
13	9302990.77	739578.43
14	9302979.56	739820.61
15	9302988.31	739931.98
16	9302988.37	740004.05

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9303000.90	740039.12
2	9303047.96	740014.67
3	9303057.94	739963.37
4	9303062.04	739929.98
5	9303121.57	739902.93
6	9303154.23	739849.56
7	9303204.17	739754.09
8	9303193.60	739604.13
9	9303027.76	739518.22
10	9302992.57	739513.20
11	9302949.18	739536.46
12	9302894.50	739599.94
13	9302890.77	739678.43
14	9302979.56	739820.61
15	9302988.31	739931.98
16	9302988.37	740004.05



DICE:

5.- Del DME 80+500 – I.D.

Punto	Norte (Y)	Este (X)
1	9321385.72	734540.00
2	9321442.05	734544.08
3	9321487.14	734545.97
4	9321519.29	734595.13
5	9321472.72	734615.92
6	9321349.09	734602.68
7	9321298.43	734619.01
8	9321231.76	734687.85
9	9321201.37	734772.08
10	9321176.17	734832.86
11	9321155.40	734847.25
12	9321086.52	734809.55
13	9321145.43	734643.91
14	9321290.58	734558.71

DEBE DECIR

5.- Del DME 80+500 – I.D.

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9321385.72	734540.00
2	9321442.05	734544.08
3	9321487.14	734545.97
4	9321519.29	734595.13
5	9321472.72	734615.92
6	9321349.09	734602.68
7	9321298.43	734619.01
8	9321231.76	734687.85
9	9321204.37	734772.08
10	9321176.17	734832.86
11	9321155.40	734847.25
12	9321086.52	734809.55
13	9321145.43	734643.91
14	9321290.58	734558.71

ARTÍCULO 3°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 563-2015-MTC/16 de fecha 12 de agosto de 2015, en la cual se aprobó, entre otras áreas auxiliares, el DME Km. 35+700 L.D.; siendo que la referida resolución:

DICE:

DME 35+700 – L.D.

ID	Y	X
1	9297891.0231	742840.1811
2	9297880.1150	742830.8189
3	9297854.2887	742836.9273
4	9297765.1872	742884.1481
5	9297725.9219	742897.0568
6	9297700.0000	742908.1769
7	9297683.9360	742840.1811
8	9297692.1180	742939.5040
9	9297702.6190	742986.3385
10	9297755.9719	743008.3905
11	9297792.2658	743068.8880
12	9297841.3883	743078.5812
13	9297863.5349	743048.2649
14	9297892.7825	742994.5352

DEBE DECIR:

DME 35+700 – L.D.

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9297891.0231	742840.1811
2	9297880.1150	742830.8189
3	9297854.2887	7428369273
4	9297765.1872	742884.1481
5	9297725.9219	742897.0568
6	9297700.0000	742908.1769
7	9297683.9360	742939.5040
8	9297692.1180	742986.3385
9	9297702.6190	743008.3905
10	9297755.9719	743068.8880
11	9297792.2658	743078.5812
12	9297841.3883	743048.2649
13	9297863.5349	742994.5352
14	9297892.7825	742857.4342





MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RESOLUCION DIRECTORAL

N° 1057-2016-MTC/16

ARTÍCULO 4°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 733-2015-MTC/16 de fecha 30 de octubre de 2015, en la cual se aprobó, entre otras áreas auxiliares, la Planta de Lavado de Agregados y Área de Acopio Km. 85+150; siendo que la referida resolución:

DICE:

Planta de Lavado de Agregados
y Área de Acopio Km. 85+150

DEBE DECIR:

Planta de Lavado de Agregados
y Área de Acopio Km. 85+150

VÉRTICE	ESTE	NORTE
1	733789	9325238
2	733734	9325188
3	733716	9325072
4	733740	9324911
5	733820	9324926
6	733844	9325097
7	733858	9325231

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9325078.690	733695.778
2	9325114.453	733739.588
3	9325165.061	733789.375
4	9325296.582	733811.582
5	9325301.714	733799.485
6	9325267.857	733780.977
7	9325225.894	733731.914
8	9325126.871	733701.892

ARTÍCULO 5°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 736-2015-MTC/16 de fecha 30 de octubre de 2015, en la cual se aprobó, entre otras áreas auxiliares, la Ampliación del DME Km. 79+360; siendo que la referida resolución:

DICE:

Coordenadas UTM de la ampliación
del DME Km. 79+360

DEBE DECIR:

Coordenadas UTM de la ampliación
del DME Km. 79+360 L.D.

Cuadro de Coordenadas		
Punto	Norte	Este
1	9320443.430	735557.379
2	9320433.000	735569.000
3	9320406.000	735553.000
4	9320371.000	735524.000
5	9320367.846	735511.868
6	9320401.214	735498.714
7	9320411.966	735498.714
8	9320423.177	735491.933
9	9320435.469	735523.309

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9320443.430	735557.379
2	9320433.000	735569.000
3	9320406.000	735553.000
4	9320371.000	735524.000
5	9320367.846	735511.868
6	9320401.214	735498.714
7	9320411.966	735485.186
8	9320423.177	735491.933
9	9320435.469	735523.309

ARTÍCULO 6°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 889-2015-MTC/16 de fecha 15 de diciembre de 2015, en la cual se aprobó, entre otras áreas auxiliares, el DME Km. 35+000 – L.D; siendo que la referida resolución:

DICE:

c) DME Km 35+0000-L.D.

DEBE DECIR:

c) DME Km 35+0000-L.D.

Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9312283.65	737155.78
2	9312273.52	737112.61
3	9312217.35	737129.17
4	9312207.60	737126.94
5	9312199.52	737125.10
6	9312168.07	737125.83
7	9312101.91	737148.56
8	9312080.78	737159.89
9	9312095.32	737208.47
10	9312154.92	737225.99
11	9312170.86	737223.66
12	9312243.97	737181.62

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9297056.3283	742220.0873
2	9297042.6157	742202.7713
3	9297036.1511	742201.1832
4	9297020.0266	742200.6643
5	9297000.1252	742200.4291
6	9296980.8566	742200.7617
7	9296911.7831	742214.4391
8	9296881.6776	742237.9318
9	9296875.5648	742253.4767
10	9296863.4024	742280.8092
11	9296854.2019	742315.7768
12	9296845.2978	742339.7535
13	9296846.4554	742367.4363
14	9296856.8307	742386.6974
15	9296884.8061	742405.7745
16	9296902.5597	742405.8789
17	9296922.9314	742396.8045
18	9296953.4898	742368.1483
19	9296967.1336	742357.6848
20	9296989.1039	742330.3980
21	9297030.4851	742287.7296
22	9297057.7033	742225.8512





MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RESOLUCION DIRECTORAL

N° 1057-2016-MTC/16

ARTÍCULO 7°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 927-2015-MTC/16 de fecha 30 de diciembre de 2015, en la cual se aprobó, la Ampliación del Depósito de Material Excedente (DME) Km. 18+850, L.I.; siendo que la referida resolución:



Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9289626.3995	735675.171
2	9289695.9870	735650.225
3	9289705.1139	735605.254
4	9289697.0298	735590.964
5	9289684.9404	735576.735
6	9289671.7047	735540.259
7	9289670.8445	735529.633
8	9289663.3610	735507.147
9	9289637.2860	735491.728
10	9289613.5871	735489.884
11	9289594.3115	735498.834
12	9289575.0623	735518.095
13	9289567.3009	735552.278
14	9289580.6181	735576.843
15	9289530.9127	735608.385
16	9289541.4285	735610.638
17	9289550.4597	735618.562
18	9289554.3547	735619.494
19	9289578.7220	735617.094
20	9289596.9954	735610.616
21	9289604.9938	735611.226
22	9289612.8266	735613.451
23	9289616.1804	735617.867
24	9289662.6277	735622.225
25	9289623.4951	735627.017
26	9289628.8838	735637.466
27	9289627.9331	735640.919
28	9289630.8016	735653.451
29	9289629.2399	735655.889
30	9289631.4967	735666.446
31	9289630.2363	735671.902

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
32	9289513.8199	735636.764
33	9289459.9199	735752.106
34	9289488.0803	735763.484
35	9289561.9008	735743.918
36	9289623.6544	735676.384
37	9289611.8319	735680.900
38	9289598.2312	735684.139
39	9289594.9238	735685.252
40	9289592.2667	735686.638
41	9289588.4827	735689.056
42	9289586.1750	735690.969
43	9289582.8186	735694.663
44	9289579.6984	735698.573
45	9289569.0548	735711.998
46	9289565.0378	735713.541
47	9289561.0979	735711.945
48	9289540.3867	735686.446
49	9289529.4397	735673.656
50	9289518.6455	735656.915
51	9289516.8675	735650.910
52	9289513.8199	735636.764

ARTÍCULO 8°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 212-2016-MTC/16 de fecha 29 de febrero de 2016, en la cual se aprobó, entre otras áreas auxiliares, el DME Km. 57+820, L.D.; siendo que la referida resolución:

DICE:
DME 57+820-L.D.

DEBE DECIR:
DME 57+820-L.D

Coordenadas		
V.	Y	X
1	9306851.465	738327.115
2	9306974.437	738363.952
3	9306997.071	738345.883
4	9306006.978	738310.417
5	9306970.466	738308.970
6	9306973.753	738284.098
7	9306982.614	738264.557
8	9306018.391	738225.901
9	9306013.999	738218.219
10	9306000.332	738210.975
11	9306965.241	738204.676
12	9306935.152	738185.313
13	9306914.117	738183.059
14	9306898.152	738185.297
15	9306884.781	738195.123
16	9306883.876	738210.475
17	9306885.341	738215.186

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9306851.465	738327.115
2	9306974.437	738363.952
3	9306997.071	738345.883
4	9307006.978	738310.417
5	9306970.466	738308.970
6	9306973.753	738284.098
7	9306982.614	738264.557
8	9307018.391	738225.901
9	9307013.999	738218.219
10	9307000.332	738210.975
11	9306965.241	738204.676
12	9306935.152	738185.313
13	9306914.117	738183.059
14	9306898.152	738185.297
15	9306884.781	738195.123
16	9306883.876	738210.475
17	9306885.341	738215.186



ARTÍCULO 9°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 474-2016-MTC/16 de fecha 26 de mayo de 2016, en la cual se aprobó, entre otras áreas auxiliares, el DME Km. 24+200, L.I.; siendo que la referida resolución:



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL

N° 1057-2016-MTC/16

DICE:
DME 24+200 L.I.

DEBE DECIR:
DME 24+200 L.I.

Vértice	Norte	Este
A	9292204.1895	737264.9262
B	9292197.2850	737284.5330
C	9292174.7779	737314.3670
D	9292108.0545	737291.0175
E	9292050.3249	737252.5159
F	9292044.8832	737222.6322

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
A	9292204.1895	737264.9262
B	9292197.2850	737284.5330
C	9292174.7779	737314.3670
D	9292108.0545	737291.0175
E	9292050.3249	737252.5159
F	9292044.8832	737222.6322
G	9292045.8393	737212.0145
H	9292049.0822	737198.3065
I	9292054.2010	737182.4608
J	9292057.9256	737141.1062
K	9292067.3080	737099.8470
L	9292086.3720	737095.5250
M	9292134.4722	737110.0964
N	9292143.9657	737122.5189
O	9292175.7814	737135.5077
P	9292215.9810	737129.6480
Q	9292237.0319	737155.1600
R	9292234.3980	737190.1990
S	9292220.3999	737216.9741

ARTÍCULO 10°.- RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 518-2016-MTC/16 de fecha 07 de junio de 2016, en la cual se aprobó el uso de diversas áreas auxiliares para el proyecto *"Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple, Cajamarca- Trujillo y Dv. Chilete – Emp. PE-3N"*, debiendo identificarse el nombre correcto del proyecto, tanto en la parte considerativa como resolutive de la referida resolución, como *"Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba – Cutervo – Santo Domingo de la Capilla – Chiple"*. Asimismo, se aprobó entre otras áreas auxiliares, la Cantera Sadin Km. 31+500 L.D.; siendo que la referida resolución:

DICE:
Cantera Sadin Km. 31+500 L.D


DEBE DECIR:
Cantera Sadin Km. 31+500 L.D

Vértice	Oeste	Este
1	9297362.57	743201.22
2	9297401.34	743241.08
3	9297407.29	743264.25
4	9297389.27	743337.40
5	9297379.80	743432.98
6	9297281.59	743502.19
7	9297244.69	743519.09
8	9297134.64	743524.12
9	9297135.66	743450.15
10	9297101.66	743403.96
11	9297171.44	7432335.93
12	9297198.47	743301.61
13	9297274.67	743149.30
14	9297290.48	743149.25
15	9297314.73	743121.16

Coordenadas UTM		
Pto	Norte (Y)	Este (X)
1	9297362.57	743201.22
2	9297401.34	743241.08
3	9297407.29	743264.25
4	9297389.27	743337.40
5	9297379.80	743432.98
6	9297291.59	743502.19
7	9297244.69	743519.09
8	9297134.64	743524.12
9	9297135.66	743450.15
10	9297101.66	743403.96
11	9297171.44	743335.93
12	9297198.47	743301.61
13	9297274.67	743149.30
14	9297290.48	743149.25
15	9297314.73	743121.16

ARTÍCULO 11.- REMITIR copia certificada de la presente Resolución Directoral a la empresa CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. - CONVIAL SIERRA NORTE, y a la Dirección General de Concesiones en Transportes, para los fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese


Mirian Morales Córdova
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales

